



Mounting aid

OMH-VDM28-01-A




- Glass panel to protect the optical surface
- Metal enclosure OMH-VDM28-01 is required for installation
- Simple and fast mounting

Glass panel to protect the optical surface



Dimensions



Technical Data

Mechanical specifications		
Material		glass
Mass		8 g
Note		upper limit of measuring range minus 20 %
Suitable series		
Series		VDM28

Release date: 2020-03-23 Date of issue: 2020-06-30 Filename: 229572_eng.pdf

Refer to "General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germany: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com


 **PEPPERL+FUCHS**

Mounting

Montage / Mounting

1. Metallumgehäuse montieren / Mount metall housing


1. Umgehäuseoberseite anheben.
Lift top housing.




2. Sensor schräg einschieben.
Insert in an angle sensor.




Nicht parallel einschieben, um Beschädigung der Frontscheibe zu vermeiden.
Do not insert parallel to prevent damage to the front window.



3. Umgehäuseoberseite herunterdrücken.
Push down top housing.



4. Umgehäuse verschrauben.
Screw top housing down.




2. Schutzscheibe/Blende einsetzen / Insert protective screen/aperture

1. Frontscheibe des Sensors reinigen.
Clean front window of the sensor.




Verschmutzung der Frontscheibe während der Montage vermeiden.
Avoid contamination of the front window during assembly.


2. Schutzscheibe/Blende unter den Klemmhaken ① schieben.
Slide protective screen/aperture under the hook clamp ①.




3. Schutzscheibe/Blende gegen den Klemmhaken ① drücken.
Press protective screen/aperture against the hook clamp ①.



4. Schutzscheibe/Blende gegen den Sensor drücken und Rasthaken ② vom Sensor wegziehen, so dass er vor der Schutzscheibe/Blende einrastet.
Press protective screen/aperture press against the sensor and pull locking snap hooks ② from the sensor so that it engages to the protective screen/aperture.




Fertig!
Finished!



Demontage / Demounting

1. Schutzscheibe/Blende gegen den Klemmhaken ① drücken. /
Press protective screen/aperture press against the hook clamp ①.



2. Auf Rasthaken ② drücken, so dass die Schutzscheibe/Blende ausrastet. /
Press snap hook ②, so that the protective screen/aperture is released.

